

技术要求

1. 极数:4, 6极;
2. 电源:220V/50Hz;
3. 绝 等级:B级;
4. 引出线为RV90 0.5mm², 外套金属